



Stažení a výměna: GRIGRI 2

Týká se GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B)
s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136



D14 2O




D14 2G



D14 2B

Důvod

Petzl odhalil, že nadměrné zatažení za páčku v otevřené poloze GRIGRI 2 způsobí vnitřní poškození takové, že páčka GRIGRI 2 může zůstat zaseknutá v otevřené poloze.



Obr. 1

Když je páčka zaseknuta v otevřené poloze, je vyřazena asistovaná blokovácí funkce. Takto poškozené GRIGRI 2 bude fungovat podobně jako manuální jistící prostředek (např. kyblík).

Při používání poškozeného GRIGRI 2 se zaseknutou páčkou v pozici viz. obr. 1, znásobí vyřazení blokovácí funkce nebezpečí nekontrolovaného sestupu.

Je důležité poznamenat, že selhání kontroly lana na jeho volném konci (brzdící strana) je chybou nesprávného používání GRIGRI 2 v jakémkoliv případě (viz. Návod k používání pro GRIGRI 2).

GRIGRI 2 s poškozenou páčkou musí být ihned vyřazeno z používání.

20. června 2011 bylo mezinárodní distributorskou sítí vráceno do firmy Petzl sedm poškozených GRIGRI 2. Doposud nemáme žádnou zprávu o jakémkoliv úrazu, způsobeném poškozenou páčkou GRIGRI 2.

Reakce firmy Petzl

Protože bezpečnost uživatelů našich produktů je primární zájem, rozhodl se Petzl provést následující akce:

- od sériového čísla 11137 zvýšit mechanickou odolnost a pevnost páčky všech dalších GRIGRI 2
 - stáhnout z oběhu všechny GRIGRI 2 s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136 a vyměnit je za nové GRIGRI 2
- Petzl uhradí veškeré náklady spojené s touto výměnou.
Původní verze GRIGRI (D14) se tato výměna netýká!!!!!!!!!!!!!!



«Přestože je možnost poškození páčky GRIGRI 2 velmi malá, naše odpovědnost vůči bezpečnosti uživatelů našich produktů nás vede k tomuto rozhodnutí. Chápeme, že výzva k výměně přichází v tu nejméně vhodnou dobu a celý tým Petzl tvrdě pracuje na tom, aby každému zajistil výměnu GRIGRI 2 co nejrychleji to bude možné. Každý ve firmě Petzl napomáhá k vyřešení tohoto případu. Děkujeme vám za vaši nepřetržitou přízeň a pochopení.»

Romain Lécot
Petzl General Director

Pokud vlastníte GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B) s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136, prosím kontaktujte Petzl distributora pro vaši zemi a zadejte mu vaši úplnou doručovací adresu, aby mohl zařídit výměnu.

